



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e

Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 82_2016

Roma, 07 Luglio 2016

Oggetto: Il Tribunale di Ancona risponde alla richiesta della FLP Giustizia in merito agli interventi dell'impianto di aerazione e condizionamento installato nel Palazzo di Giustizia.

Si pubblica la lettera congiunta del Presidente f.f. – Dr.ssa Francesca Miconi – e del Dirigente – Dr. Luigino Pisello, del 06 Luglio 2016, inerente l'argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



TRIBUNALE DI ANCONA

N. prot. 1424/10

Ancona, 6/7/2016

OGGETTO: Interventi sull'impianto di areazione e condizionamento installato nel palazzo di giustizia.

Alla FLP Giustizia
Coordinamento nazionale
ROMA

Riscontrando la nota del 5/7/2016, s'informa, in relazione al funzionamento dell'impianto di aerazione e condizionamento nel palazzo di giustizia, che era stato inizialmente segnalato un guasto relativo al terzo gruppo frigorifero e che l'apparecchiatura era stata ripristinata già alla data del 10/6/2016.

Si è rilevato, tuttavia, in tale sede, il non funzionamento dei due compressori relativi al secondo gruppo frigorifero, a causa di un guasto elettrico. Sono stati, pertanto, ordinati con assoluta urgenza lavori di sostituzione e messa in opera dei predetti compressori, in danno della Costruzioni e Manutenzioni SRL di Bari (incaricata della manutenzione del palazzo di giustizia a seguito di un contratto di global service). Sarà cura dell'Ufficio comunicare l'esito dei predetti lavori, previsti entro il 15/7/2016.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ufficio ha richiesto, già in data 24/6/2016, il sopralluogo (avvenuto in data 5/7/2016) del provveditorato alle OO.PP. al fine di valutare l'opportunità di richiedere al Ministero della Giustizia un intervento strutturale, volto a sostituire integralmente l'impianto di aerazione e raffreddamento del palazzo. Tale richiesta sarà formulata all'esito dell'ulteriore sopralluogo, che sarà esperito dal predetto provveditorato subito dopo i lavori di manutenzione sopra descritti.

Si evidenzia, infine, in merito al guasto relativo all'ascensore montacarichi che l'Ufficio ha formalmente richiesto alla ditta incaricata della manutenzione di provvedere con urgenza alla riparazione.

IL PRESIDENTE f.f.
Dott.ssa Francesca Miconi


II DIRIGENTE
Dott. Luigino Pisello